


Mesure d'un angle



Prendre la cote A à 2000 mm du bord de l'angle.